

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 276

### 1. Общие сведения об объекте

#### 1.1. Наименование (вид) объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107  
«Детский сад общеразвивающего вида»

1.2. Адрес объекта **650991, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 5а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажей, 1114,2 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 4375,6 кв.м**

1.4. Год постройки здания **1962**, последнего капитального ремонта: **не проводилось.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

*текущего – 2019 г., капитального - не планируется.*

#### Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития воспитанников»**

Краткое наименование - **МБДОУ № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д.5 а, 8(3842) 75-42-45, mdoy107@yandex.ru**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **муниципальная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Управление образования администрации города Кемерово**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **650991, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д.54, тел. 8(3842) 36-46-19,**

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **образование**

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 3 до 7 лет**

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с нарушением зрения, слуха, с нарушение умственного развития.

2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - **110 чел.**

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **до остановки Киноцентр «Космос» № 5, 36, 91, 101 автобусы (маршрутное такси), до остановки Площадь Волкова № 1,5,8,10 трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть (автобус № 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **137 м - до остановки Киноцентр «Космос», 350 м - до остановки Площадь Волкова**

3.2.2. Время движения пешком: **5 -10 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **да**

3.2.4. Перекрестки: **нет, нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **есть**

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <\*>

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <***>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>НЕТ</b>
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>НЕТ</b>
5	с нарушениями зрения	<b>НЕТ</b>
6	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
7	с умственными нарушениями	<b>ДУ</b>

<\*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<\*\*\*> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<\*\*\*\*> указывается худший из вариантов ответа.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон (объекта социальной инфраструктуры) для инвалидов и предоставляемых услуг

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О)  ВНД-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Территория, прилегающая к зданию доступна полностью избирательно (Г,У), кроме инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушениями зрения так как имеется высокий бордюрный камень на пути к зданию. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации недоступны для инвалидов-колясочников, так как ширина проходов менее 1,5м, а ширина дверного полотна- менее 0,9 м. Санитарно-гигиенические помещения недоступно для инвалидов-колясочников, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения.

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт ( текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **да**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **да**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**

**4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности сайта 14.09.2018г «Жить вместе» [http\\ zhit-vmeste.ru](http://zhit-vmeste.ru)**

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

2. Акта обследования объекта: N акта \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

3. Решения

от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБДОУ № 107  
Н.А.Мироненко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

АНКЕТА  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N \_\_\_\_\_

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.2. Адрес объекта 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **2 этажей, 1114,2 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 4375,6 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта **не проводилось.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2019 г.**, капитального – **не планируется.**

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников»
- 1.2. Согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 5а., 8(3842)75-42-45, mdoy107@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг присмотр и уход, реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) – **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) – **дети**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – **нет инвалидов** (по состоянию на 22.05.18)
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность – **110 ч**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **нет** (по состоянию на 22.05.2018 г)

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **до остановки Киноцентр «Космос» № 5,36,91,101 автобусы (маршрутное такси), до остановки Площадь Волкова № 1,5,8,10 трамвай.**

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **есть (автобус 91)**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **137 м-до остановки Киноцентр «Космос», 350 м-до остановки Площадь Волкова**

3.2.2. Время движения (пешком) **5-10** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - **нерегулируемые**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (**да**)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>НЕТ</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>НЕТ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ДУ</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ДУ</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>ДУ</b>

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (Г, У)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)</b>

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О)  ВНД-И (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещения доступны условно для инвалидов, инвалидам-колясочникам-недоступно.**

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование на Комиссии:

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - **нет**

4.5. Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи  
уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ:  
Заведующая МБДОУ № 107  
Н.А.Мироненко

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

г. Кемерово

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.3. Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»
- 1.2. Адрес объекта 650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание **2 этажей, 1114,2 кв. м**  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **да, 4375,6 кв. м**
- 1.4. Год постройки здания 1962, последнего капитального ремонта **не проводилось.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **2019 г., капитального – не планируется.**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательному-речевому направлению развития воспитанников»
- 1.4. Согласно Уставу, краткое наименование Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 107 «Детский сад общеразвивающего вида».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 650000, РФ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Демьяна Бедного, д. 5а., 8(3842)75-42-45, mdoy107@yandex.ru
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации г. Кемерово
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650000, Кемеровская область, пр. Советский, д. 54, тел.8(3842)75-42-45

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

Дополнительная информация: Образовательная деятельность

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
до остановки Киноцентр «Космос» № 5,36,91,101 автобусы (маршрутное такси), до остановки Площадь Волкова № 1,5,8,10 трамвай.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту есть (автобус 91)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 137 м-до остановки Киноцентр «Космос», 350 м-до остановки Площадь Волкова

3.2.2. Время движения (пешком) 5-10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (да)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (Г, У)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О)  ВНД-И (К,С)</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДУ</b>

<\*\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

1. **Вход в здание МБДОУ № 107: ДП-И (Г,У)**

Необходимо:

1. Оборудование кнопки вызова персонала (переговорного устройства);
2. Снижении высоты порогов входных дверей;
3. Увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери);
4. Закрепление коврового покрытия на путях движения.

2. **Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): ДП-И (У), ДЧ-И (Г,О)**

Необходимо:

1. Необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации;
2. Увеличить ширину рабочего полотна двери;
3. Установить непрерывные поручни;
4. Нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени

3. **Санитарно-гигиенические помещения: ДП-И (Г,У), ВНД (С, К,О)**

Необходимо:

1. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4. **Система информации на объекте: ДЧ-И (У), ВНД (С К,О)**

Необходимо:

1. Оформление информации шрифтом Брайля

**4. Управленческое решение**

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Ремонт (капитальный)</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Ремонт (капитальный)</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Технические решения невозможны</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Технические решения невозможны</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Технические решения невозможны</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Ремонт (текущий)</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ **до особых указаний, при наличии финансирования**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

#### 4.4.1. Согласование на

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

#### 4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

#### 4.4.3. Техническая экспертиза;

#### 4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

#### 4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов

#### 4.4.6. Другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **нет**

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

#### Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	1	л.
2. Входа (входов) в здание	на	1	л.
3. Путей движения в здании	на	1	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	1	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	1	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	1	л.

Результаты фотофиксации на объекте на 6 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)  
план-схема путей движения

Руководитель  
рабочей группы

Заведующий Н.А. Мироненко  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы: старший воспитатель О.А. Рубель  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Завхоз О.В. Гайбель  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Старшая медсестра Л.И. Бокарева  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(протокол N \_\_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I. Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Отсутствует тактильно-контрастные указатели на покрытии пешеходных путей (п. 5.1.10 СП 59.13330-2016)	С,К,О	Размещение тактильно-контрастных указателей	ремонт (текущий)
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		1	Имеется бордюрный камень, высотой более 10 см	К,О,С		ремонт (капитальный)
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка нет	Нет			Нет			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территории, прилегающей к зданию</b>	<b>ДП-И (Г, У)</b>			ремонт (текущий)

				ремонт (капитальный)
--	--	--	--	----------------------

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью

избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Необходимо снизить высоту бордюрного камня, нанести жёлтую разметку на бордюр у центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**  
 Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет			
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2	Отсутствие кнопки вызова персонала (переговорного устройства) п.6.1.1. СП 59.13330-2016	К, О,С	Размещение кнопки вызова персонала	ремонт (текущий)
2.4	Дверь (входная)	есть		3,4,5	Высота порога двери не соответствует требованиям (более 3-х см) Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п. 6.1.4 СП 59.13330-2016)	К, О, С	Снизить высоту порогов входных дверей; увеличить ширину рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери)	ремонт (капитальный)
2.5	Тамбур	есть		4	резиновые грязеотталкивающие коврики,	К,О,С	ковровые покрытия на	ремонт (текущий)

					расположен ные у входной двери не закреплены		путях движен ия плотно закрепи ть	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Входа (входов) в здание</b>	<b>ДП-И (Г,У) ВНД-И (К,С,О)</b>			<b>ремонт капитальный, текущий)</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании кнопки вызова персонала (переговорного устройства); снижении высоты порогов входных дверей; увеличении ширины рабочего полотна в свету до 0,9 м (входные двери); в закреплении коврового покрытия на путях движения.**



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I. Результаты обследования:****3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)****Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107****«Детский сад общеразвивающего вида»****Адрес объекта: 650000, Кемеровская Область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть		6,7	ширина пути движения менее 1,5 м (п. 6.2.1 СП 59.13330-2016)  Отсутствуют предупреждающие тактильно-контрастные указатели (п.6.2.3. СП 59.13330-2016)	К  С	Размещение тактильно-предупредительной информации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания; ремонт (текущий)
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		10, 11	не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; отсутствие противоскользящих контрастных полос на краевых ступенях (п.6.2.8 СП 59.13330-2016)	О, С	установка непрерывных поручней; нанесение контрастной маркировки и противоскользящего покрытия	ремонт (капитальный)

							на краевые ступени	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		8	Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующи х обозначений помещения.  Ширина рабочего полотна менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59. 13330-2016)	С          К	Обеспечи ть своевре нное получени е визуально й акустичес кой и тактильно й информац ии  Увеличит ь ширину рабочего полотна двери	ремонт (текущи й)          техниче ские решени я невозмо жны – organiz ация альтерн ативной формы обслуж ивания; ремонт (текущи й)
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		7	Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения	С,К,О, Г	Обеспечи ть своевре нное получени е визуально й акустичес кой и	ремонт (текущи й)

							тактильн ой информац ии	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения	С,К,О, Г	Обеспечи ть своевре нное получени е визуально й акустичес кой и тактильно й информац ии	

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	<b>ДП-И (У) ДЧ-И (Г,О)  ВНД-И (К,С)</b>			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации; увеличить ширину рабочего полотна двери; установить непрерывные поручни; нанести контрастную маркировку и противоскользящее покрытие на краевые ступени**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности от «22» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		8	Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59.13330-2016)	К	Увеличить ширину рабочего полотна двери	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		8	Ширина рабочего полотна двери менее 0,9 м (п.6.2.21. СП 59.13330-2016)	К	Увеличить ширину рабочего полотна двери	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением	нет						

	по маршруту							
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует дублирование рельефными знаками информирующих обозначений помещения.	С	Обеспечить своевременное получение визуальной акустической и тактильной информации	ремонт (текущий)

#### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (О,С,Г,У) ВНД (К)			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда	<b>нет</b>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –

доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	<b>нет</b>						

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:****5. Санитарно-гигиенических помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**

Адрес объекта: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9	1. В туалетных комнатах отсутствуют кабинки, нет пространства для размещения кресла-коляски, отсутствуют опорные поручни, поворотные и откидные сидения (п. 6.3.1, 6.3.3. СП 59.13330-2016) 2. Туалеты не оборудованы двухсторонней связью, отсутствуют информационные таблички, выполнены рельефно-графическим способом (п.6.3.6. СП.59.13330-2016)	К,О,С	установить кабинки, опорные поручни, откидные и поворотные сидения  оборудовать туалетные комнаты двухсторонней связью, информационными табличками	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная	нет						



	комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	<b>ДП-И (Г,У) ВНД (К,С,О)</b>			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ от «22» мая 2018 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 «Детский сад общеразвивающего вида»**

Адрес объекта: **650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Д. Бедного, 5а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		С	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ремонт (текущий)
6.2	Акустические средства		Г		
6.3	Тактильные средства		С		
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентированн ия и однозначного опознания объектов и мест посещения			

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Системы информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (У) ВНД (С, Г,К,О)</b>			текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

Комментарий к заключению: **Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта однозначного опознания объектов и мест посещения**